

## REFECTION DU CLOCHER DE L'ÉGLISE.

Au cours de cet été 2022, l'une des deux boules de pierre qui se trouvent sous le coq du clocher de notre église, est tombée à terre, sans faire le moindre dégât, fort heureusement.

Après mûre réflexion par la municipalité, ce sont deux boules en métal qui ont été installées en ce mois d'octobre 2022, pour des questions liées au poids de l'ensemble essentiellement.

Au fait, pourquoi les bâtisseurs de cette église de moins de deux siècles ont-ils installé deux boules ?

Il faut chercher dans la symbolique des chiffres liée au culte pour en connaître la motivation. Le chiffre deux pour un bâtiment affecté au culte chrétien signifie que nous voyons ou entrons dans la maison de Dieu et celle des hommes.

La mise en place de ces deux boules a été effectuée par une entreprise de Etalente, bien aidée par une nacelle gigantesque, avec son déport télescopique. L'artisan a ainsi pu travailler en toute sécurité, sans échafaudages et avec une facilité déconcertante. Une journée entière a cependant été nécessaire pour réaliser ce travail remarquable.

